

156

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЙ АССР

тов. КУЛОВУ К.Д.

Д о к л а д н а я   з а п и с к а

Согласно Вашему распоряжению я входил в состав Комиссии действовавшей на основании указаний Генерального Штаба Красной Армии за № 59170-сс и Постановления Военного Совета З К Ф от 9.П.43 г. за № 00205.

Состав Комиссии:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. - Майор т. ЛАМПЕКО                  | - от Инженерного Управления ЗКФ       |
| 2. - Ст. Техник - Лейтенант т. КОВАЛЕВ | - " " " " " "                         |
| 3. - Ст. Лейтенант т. АФА-НАСБЕВ       | - от 321 ОИВ                          |
| 4. - т. РУМЕНКО                        | - от Северо-Осетинского Обкома ВКП/б/ |
| 5. - т. СЕВЕТОВ                        | - от Совнаркома Сев. Осет. АССР       |

Комиссия в полном составе с 3.У-43 г. по 8.У-43г. осмотрела оборонительные рубежи, расположенные на территории Северо-Осетинской АССР, с целью определения технического состояния рубежа и передачу его под охрану и наблюдение на день приема Райисполкомам.

Комиссия осмотрела состояние оборонительных рубежей следующих районов Северо-Осетинской АССР: Правобережного, Кировского, Ирафского, Ардонского, Орджоникидзевого, Гизельдонского и район г. Орджоникидзе и установила:

1. По правобережному району:

Осмотренные казематированные сооружения (ж.б. копаки и дзоты с перекрытиями из котельного железа) рубеж полностью не был достроен.

Как правило: все сооружения не имеют достаточной земляной засыпки, отсутствуют амбразуры, недостаточная маскировка во многих ОТ, отсутствуют пулеметные столики, отсутствуют ниши для боеприпасов, имеются столики разрушенные.

Из общего количества железо-бетонных копаков до 20% не установлены на месте.

До 25% из общей протяженности противотанковых рвов не закончено (не доведено до полного профиля и неспланированы бруствера).



157

По Кировскому району:

Осмотренные казематированные сооружения (жел-бет. колпаки) в районе "Эльхотовских ворот" и с. Илларионовское находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как правило: все сооружения не имеют достаточной земляной обсыпки, отсутствуют амбразурные раструбы, недостаточная маскировка, отсутствуют пулеметные столики, значительная часть колпаков установлена непосредственно на земляное основание. Амбразуры и входы завалены грунтом.

В районе с. Став-Дорт и Иран часть железобетонных колпаков не установлена.

Ров, пересекающий долину р. Терек у Эльхотовских ворот, а также двойной ряд противотанковых ежей, оплетенных колючей проволокой, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Имеющиеся на территории Кировского района противотанковые рвы в районе Эльхотовского аэродрома с.с. Змейская и Илларионовка в районе р. Урух, также находятся в неудовлетворительном состоянии.

Имеющиеся проволочные противотанковые препятствия у Эльхотовских ворот - в настоящее время разобраны.

По Ирафскому району:

Осмотренные казематированные сооружения (противоосколочные ДЗОТ"ы с неполным внутренним креплением крутостей) находятся в следующем состоянии:

1. - До 50% находятся в неудовлетворительном состоянии, а именно - разобранные перекрытия и амбразуры, нарушена маскировка, разрушены пулеметные столики.

2. - Остальные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, как в части деревянного крепления и перекрытий, так и маскировка.

Противотанковый ров, протяжением 3 км находится в удовлетворительном состоянии. Планировка брустверов закончена полностью.

По Ардонскому району:

Осмотренные казематированные сооружения (ж.б. колпаки оборонительного рубежа "южного" по р. Терек) в настоящее время до 80% находятся в разрушенном состоянии. Разрушение ж.б. колпаков произведено путем подрывания.

Оставшиеся ж.б. колпаки находятся в неудовлетворительном состоянии (часть из них не установлена, в установленных отсутствуют амбразурные раструбы, пулеметные столики, завалены хода сообщения и частично внутренние помещения казематов, недостаточна маскировка, разобраны противооткопы).

По Орджоникидзевскому району:

Осмотренные казематированные сооружения (ж.б. колпаки) находятся в неудовлетворительном состоянии.

1. - Жел.бет. колпаки установлены на деревянной раме бревен диаметром 18-20 см.

2. - Внутреннее помещение под колпаком крепления стен не имеет.

3. - Пулеметные столики земляные, без крепления.

4. - Отсутствуют амбразурные раструбы и амбразурные козырьки.



157

5. - Отсутствуют крытые дворики при входе в колпаки.

6. - Недостаточная обсыпка грунтом колпаков.

7. - Отсутствует маскировка.

8. - Входы в ж.б. колпаки и амбразуры завалены грунтом.

Ввиду отсутствия крепления крутости откосов под колпаками и неправильной укладки опорной рамы (без вертикальные опорных стоек и близости к кромке котлована) имеет место обрушение грунта, что в дальнейшем повлечет проваливание колпаков.

Осмотренные противотанковые рвы находятся в удовлетворительном состоянии.

В р-не с. Дзуарикау до 30 ж.б. колпаков приспособлены противником к использованию, путем переоборудования, а именно: вход приспособлен под амбразуру, а амбразура переделана под вход.

По Гизельдонскому району:

Осмотренные противоосколочные казематированные ДЗОТ"ы находятся в следующем состоянии:

1. - Внутреннее крепление казематов, состоящее из досок и бревен до 70% сооружения находятся в удовлетворительном состоянии, остальные сооружения в неудовлетворительном состоянии в части внутреннего крепления (имеются обрушения).

2. - Потолочные перекрытия, состоящие из круглого леса местных пород до 70% в удовлетворительном состоянии, остальные в неудовлетворительном состоянии за счет обвалов и обрушений.

3. - Ходы сообщения и крытые дворики при ДЗОТ"ах закрепленные плетнями до 50% находятся в разрушенном состоянии.

Разрушения произошли за счет обвала грунта, причем плетни сохранились полностью.

Стрелковые окопы, с креплением крутостей откосов плетнями, до 50% обвалились за счет выпирания грунта. Плетни сохранились полностью.

Надолбы из бревен, установленные в долине "Дзуари-Афцаг" находятся в неудовлетворительном состоянии и сохранились полностью. Оплетение колючей проволокой надолб разобрано, осталось лишь оплетение переднего ряда надолб.

Противотанковое препятствие, состоящее из каменно-фашиной стенки имеющей по верху проволочное препятствие, сохранено полностью.

Необходимо отметить, что случаев разборки, перекрытия, крепления стен, плетневых креплений во двориках при ДЗОТ"ах, а также ходов сообщений и стрелковых окопах - нет. Все разрушения относятся за счет оползневых явлений и распора грунта.

По району г. Орджикидзе:

1. - Все оборонительные сооружения (ДОТ"ы) расположенные внутри города находятся в удовлетворительном состоянии.

2. - Оборонительные сооружения, состоящие из железобетонных колпаков и ДЗОТ"ов расположенные на первом обводе (ближе к г. Орджикидзе), на северной и южной части обвода до 70% находятся в неудовлетворительном состоянии, частично разобраны перекрытия, амбразуры, имеются сильные обрушения в связи с наличием грунтовых вод, в Восточной и западной части обвода находятся в удовлетворительном состоянии.

3. - Оборонительные сооружения (ж.б. колпаки и часть ДЗОТ"ов), расположенные на внешнем обводе находятся в удовлетворительном состоянии.



259

До 50% сооружений имеют следующие дефекты: разобраны амбразуры, пулеметные столики, недостаточная обсыпка грунтом, завалены хода сообщений при сооружениях.

4.-Сечение противотанкового рва, внешнего обвода находятся в удовлетворительном состоянии. Бруствера не разравнены. Сечение противотанкового рва первого обвода находится в удовлетворительном состоянии. Бруствера разравнены.

5.-Проволочные заграждения находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением в восточной части, где имеется снятие проволочного заграждения в один кол, протяжением до 250 метров.

Согласно вышеуказанным постановлениям, руководством Исполкомов Орджоникидзевогo Горсовета и Райсоветов приняты по акту все казематированные сооружения оборонительных рубежей под охрану и дальнейшее наблюдение за техническим состоянием - на день приема. -

Руководитель  
промышленно-Транспортной  
группы  
при СНК Северо-Осетийской  
АССР -

(К. СЕБЕТОВ)

Отп. 2 экз.  
1-адресату  
1-в делах.  
МВ. -